






RESWARA BHUWANA teknindo
General Supply and Distributor

Project : Pengadaan Perbaikan Kebocoran Keretakan, Dan Pengecetan Gedung Lt 5 dan Lt 6 Pascagempa
Lokasi : Jl. Ir. H. Juanda No.35, Kel.Kebon Kelapa, Kec.Gambir,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120
Kontraktor : PT.Reswara Bhuwana Teknindo

No	Uraian	Gambar		
1	Pembersihan dan Pengerokan Cat			
	Pembersihan dan Pengerokan Cat			 
	Pembersihan dan Pengerokan Cat	 		





RESWARA BHUWANA teknindo
General Supply and Distributor

No	Uraian	Gambar		
2	Pengecetan WaterProofing			
	Pengecetan WaterProofing			
	Pengecetan WaterProofing			



RESWARA BHUWANA teknindo
General Supply and Distributor

No	Uraian	Gambar			
	Pekerjaan Pengecetan WaterProofing				
	Pekerjaan Pengecetan WaterProofing				
	Pekerjaan Pengecetan WaterProofing				




RESWARA BHUWANA teknindo
General Supply and Distributor

No	Uraian	Gambar			
	Pekerjaan Pengecetan WaterProofing				
	Pekerjaan Pengecetan WaterProofing				
3	Pekerjaan Pengecetan Cat Dasar				



RESWARA BHUWANA teknindo
General Supply and Distributor

No	Uraian	Gambar		
	Pekerjaan Pengecatan Cat Dasar			
	Pekerjaan Pengecatan Cat Dasar			
4	Pekerjaan Pengecatan Cat Utama			

Komp. Perkantoran Karya Ganda Asri No.A4
Jl. Ceger Raya No. 101 Pondok Aren Bintaro
Tangerang - Banten 15222
Phone : 021-735 2465, Fax : 021-7352465
Email : rbteknindo@gmail.com